

## VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE N°1

Il giorno 26/03/2024 a partire dalle ore 13:25, presso la sede della Istituzione Scolastica di La Maddalena (SS) 07024, dell'I.C. "EMANUELA LOI La Maddalena" sita via Carducci n.1 si è svolta la prevista prova pratica di evacuazione, come previsto dal D.Lgs. 81/08.

La prova si è svolta sotto la supervisione del RSPP, il prof. Raffaele Zoccola e del Personale Incaricato alla Gestione delle Emergenze di plesso (Addetti, Preposti e Personale Ausiliario);

### DOCUMENTI AGLI ATTI PER LA PROVA DI EVACUAZIONE

- Piano di Valutazione dei Rischi;
- Tavole di Evacuazione;
- Procedure di Emergenza;
- Vademecum e regole di comportamento

### OBIETTIVI DELLA PROVA DI EVACUAZIONE

Obiettivo della Prova di Evacuazione è:

- la Verifica del Piano di Valutazione dei Rischi;
- la verifica del Piano di Evacuazione;
- l'applicazione delle Procedure di Emergenza in funzione dei tempi di evacuazione;
- l'informazione al personale delle norme comportamentali in caso di emergenza

### RAPPORTO DI VERIFICA PROVA DI EVACUAZIONE

La prova è stata concordata dal RSPP e dal Dirigente Scolastico, i quali hanno preventivamente stabilito di effettuare la Simulazione INCENDIO.

Il personale è stato avvisato della data della prova di evacuazione.

Il personale è stato, quindi, preventivamente informato in materia mediante:

- vademecum sulle procedure da rispettare in caso di emergenza.

Al segnale convenuto si sono portati all'esterno dell'edificio, nel luogo convenuto, restandovi fino al termine della prova.

L'allarme è stato dato attraverso la manovra stabilita:

- Un suono continuo e prolungato (evacuazione)

Il comportamento avuto da parte del personale e degli alunni è risultato pronto. I vari addetti:

- Diffusione dell'Allarme, all'interruzione del Gas e dell'Elettricità;
- Alla richiesta telefonica di soccorso all'Ospedale di Zona ed ai VVFF;
- Gli addetti al controllo apertura Cancelli sulla pubblica Via ed Interruzione del Traffico;
- Al servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi ed addetti all'Evacuazione, hanno svolto il proprio compito in maniera celere, dinamica e pragmatica.

Considerando le dimensioni dell'edificio, i tempi di Evacuazione sono stati brevi e comunque tali da

non prevedere modifiche alle Tavole di Evacuazione. Gli spazi esterni di raduno sono risultati idonei ad accogliere il personale evacuato.

La prova iniziata alle 13:25 ha avuto una durata complessiva dell'esodo di tutti i presenti **di 3 MINUTI e 37 SECONDI**.

Successivamente alla prova i lavoratori, gli alunni e tutti i partecipanti sono stati invitati a ritornare presso il proprio posto di studio / lavoro.

## CONCLUSIONI

Da quanto constatato nella prova generale di evacuazione, risulta:

- il personale e gli alunni hanno risposto con fermezza all'allarme;
- le vie di esodo sono risultate idonee ad accogliere la quantità di personale e gli alunni da evacuare;
- gli spazi esterni sono risultati idonei ad accogliere il personale e gli alunni.

**N.B. Il plesso è sprovvisto di campanella elettrica e di impianto di allarme. Il segnale di evacuazione è stato emanato vocalmente dai vari addetti e ciò ha fatto perdere del tempo ed eccedere i 3 minuti per l'evacuazione.**

Il RSPP, prof. Raffaele Zoccola

